


EX DISCARICA COMUNALE DI RIO EREMO

DATA: maggio 2002

**Sondaggio
S2/02**

sistema di perforazione: rotazione a carotaggio ($\phi = 101 \text{ mm}$)
rivestimento: $\phi = 127 \text{ mm}$

| Profondità (m) | | Descrizione | Falda |
|-------------------|------|---|---|
| 1 | | terreno di riporto eterogeneo |  |
| 2 | 1,50 | argilla limosa grigia con alcune lenti sabbiose | |
| 3 | 2,90 | sabbia medio fine debolmente limosa | |
| 4 | 3,90 | sabbia media | |
| 5 | 4,25 | alternanza di sabbia fine limosa grigia con livelli di limo argilloso e rari ciottoli | |
| 6 | 5,90 | argilla dura con qualche lente di sabbia | |
| 7 | 6,50 | | 6,50 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |